

武昌区第十六届人民代表大会第一次会议代表建议

徐家棚街道 代表组

建议编号 25

标 题	关于妥善解决秦臻路社区下水堵塞问题的建议
代表姓名	吴晓峰
<p>案 由：</p> <p>秦臻路社区是个典型的老旧社区，以原武昌车辆厂宿舍为主，下辖武车一村、武车五村、武车六村、武车七村及武车三村部分区域、教委楼、长江锅炉厂宿舍。该社区房屋都是上世纪七、八十年代的老房子，配套陈旧、设施老化，有的还是危房，加上这些区域没有物业公司管理，经常出现房屋漏水、下水堵塞等影响居民生活的问题。其中下水管道堵塞是居民反映和投诉最多的问题。冬天时节，温度降低，下水油污易冻结，流速减慢，就容易结块沉淀，导致下水空间变窄，从而堵塞翻水。春天梅雨季节，暴雨之后，容易积水淹水，严重影响居民出行。</p> <p>建 议：</p> <p>定期对下水道、化粪池进行整体疏捞，以妥善解决好该社区下水堵塞的问题。</p>	